

Mercator / il y a neuf années

[Problèmes CZ 75 Kadet2](#)

Bonjour,

Je dispose d'un pistolet CZ 75 Kadet 2 mais je me pose la question suivante, cette arme lors du nettoyage je viens de me rendre compte que la tige servant a maintenir le ressort de la culasse est en matière "plastic", il me semble pourtant que cette pièce doit être en acier, c'est du moins le cas de mon CZ 75 9 Para.

Faut dire que ce "Kadet" reviens d'une armurerie pour modification du système de visée.(alors ... ?)

Si un membre du forum dispose de cette arme également, je souhaiterai avoir un avis sur cette question ?

Un grand merci pour votre aide.

---

lagaffe / il y a neuf années

[Re: Problèmes CZ 75 Kadet2](#)

je ne peut pas aider la , je ne le connais pas

d 'autres membres surement

---

p.fichaux / il y a neuf années

[Re: Problèmes CZ 75 Kadet2](#)

Pas de CZ en stock aussi.

---

Lepigeon / il y a neuf années

[Re: Problèmes CZ 75 Kadet2](#)

Une recherche sur google semble indiquer que CZ fabrique des guides de ressort en polymère: [[czcustom.com](http://czcustom.com)]

Toutefois, CZ en propose aussi en acier. Donc votre observation peut tenir la route.

---

Mercator / il y a neuf années

[Re: Problèmes CZ 75 Kadet2](#)

Lepigeon écrivait:

- 
- > Une recherche sur google semble indiquer que CZ
  - > fabrique des guides de ressort en polymère:
  - > [[czcustom.com](http://czcustom.com)]
  - > px
  - >
  - > Toutefois, CZ en propose aussi en acier. Donc
  - > votre observation peut tenir la route.

Merci à toi Lepigeon pour l'info, faut croire que ce pistolet n'est pas très connu ?.

La prochaine fois j'indiquerais que seul les gens connaissant le ou les problèmes répondent.

---