Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

JML19 / l'an passé

Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Bonsoir

Cette fois ci je fais un retex pour expliquer la connerie que je viens de faire lors d'un rechargement.

Comme j'aime bien expliquer pour aider les tireurs, j'explique aussi mes conneries.

Voici le email que j'ai fait à notre Président du club de tir

Citation

Bonjour M Le Président

J'ai fait une bêtise lors d'un rechargement de munition 38 SP charge faible avec 0,18 gramme de poudre Vectan Ba10.

Voici les faits :

Je mets une centaine de douille à calibrer puis à désamorcer.

Je nettoie ces douilles et je les sèche.

Je commence mon rechargement avec trois outils, à ma droite l'évaseur de douille à gauche le siègeur de balle et plus à droite le sertisseur.

En face j'ai la doseuse de poudre bien réglée.

Je prends une douille, je l'évase, je mets la poudre et j'enfonce la balle.

La balle s'enfonce trop, je m'aperçois vite que la douille est une douille de 357 Magnum plus longue.

Je prends le marteau à inertie, je fais sortir la balle et vide la poudre.

Je trie mes douilles pour sortir les douilles de 357 Magnum et garder les douilles de 38 SP.

Je recommence mon rechargement, je prends une douille de 38 SP, je l'évase, je mets la poudre et j'enfonce la balle.

Seulement je me trompe d'outil à la place de mettre la douille sous le sertisseur, je la mets sous l'évaseur, la balle s'enfonce complètement dans la douille.

C'est un mauvais réflexe mais pas grave, je mets cette balle de coté, je finis mon rechargement de douille 38 SP

A la fin j'essaie avec le marteau à inertie de faire sortir la balle pour pouvoir neutraliser cette munition, en vidant la poudre et en sortant l'amorce.

Impossible avec le marteau à inertie de faire sortir la balle.

Je fais ce que j'ai fait deux ou trois fois, mettre un coup de scie sur la douille pour extraire la poudre, après je finis de couper la douille et je fais sortir l'amorce avec l'outil désamorceur.

Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Seulement avec ma scie, j'ai du faire une étincelle et la douille a explosé.

Je suis allé aux Urgences avec un doigt abimé et le nez qui saignait beaucoup.

Dans le nez j'avais un morceau de douille qui a été sorti facilement et mon doigt a été soigné, il doit pouvoir se guérir tour seul en changent le pansement tous les deux jours.

Je préfère vous informer si vous en entendez parler, pour que vous ayez la version exacte des faits.

Je sous souhaite une bonne soirée

Jean-Michel

JML19 / l'an passé

Re: Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Bonjour

Voici une photo de la bavure.

BM0847 / l'an passé

Re: Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Bonjour,

Dans le même genre quand j'étais gamin, une voisine a confisqué les pétards de sa progéniture et les jetés dans son poêle Crapaud, elle a été presque tuée de l'explosion et la fonte du poêle a été fendue......

JML19 / l'an passé

Re: Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Bonjour

Parce que l'on ne termine jamais un film sans un film d'horreur, voici le doigt qui était chargé de contrôler la température de la douille.

GUNSAP / l'an passé

Re: Accident lors d'un rechargement de 38 SP charge faible.

Comme quoi il faut vraiment penser à tout !!